



WP-T810 熱感印表機(安裝 USB 驅動步驟)

◎ USB 介面，請裝 CHIP DRIVER 後確認模擬 COM PORT。



1. 請先將 WPT810 安裝好紙張及 USB 傳輸線並插上電源，打開電源後，放進光碟片至光碟機中。
2. 至桌面”我的電腦”按右鍵選”內容”，選擇”裝置管理員”。





3. 看到驚嘆號後按右鍵選”更新驅動程式軟體”，選”瀏覽電腦上的驅動程式軟體”。




4. 安裝路徑為「光碟槽:\WPT810\USB VCP\Windows USB CDC」，接著出現以下畫面。



5. 如出現以下圖面請選” 仍然安裝此驅動程式軟體” ，如出現以下畫面即完成模擬 COM 的動作。





6. 請回到裝置管理員確認是否有此 COM，可得知模擬 COM PORT(下圖為 COM3)。





◎ 安裝 WINDOWS DRIVER，並設為 COM3，即可測試列印。



1. 驅動程式路徑為「光碟槽:\WPT810\Windows printing」下的” WPT810v09 b0001” ，點二下安裝。



2. 選”新增本機印表機”，並選 PORT(由上頁可知為 COM3)按下一步。



3. 印表機選”WP-T810 Ver. 0.9” 按下一步，確認名稱後按下一步。



4. 列印測試頁，列印後出現右側畫面後點關閉，即完成安裝。

